

Livro Pontes – história da construção e reabilitação – Errata 16/10/2021

Página e linha		Onde está	Deve estar
Ficha técnica	Código Postal	1050-026 Lisboa	1069 – 030 Lisboa
5 - linha 18	Agradecimentos	devem Rui Jorge	Devem ao Rui Jorge
64	Figura 1.23a	... (Zona A do RSEP e RSA) e região de Lisboa na EN1998-1-1 para um coeficiente de comportamento unitário	... (Zona A do RSEP e RSA para um coeficiente de comportamento unitário) e região de Lisboa na EN1998-1 para um coeficiente de comportamento igual a 2. Com um coeficiente unitário para o RSA e EN1998-1 a figura devia ser como aqui indicado
64	Figura 1.23b	... (coeficiente de comportamento igual a 2)	... (para um coeficiente de comportamento igual a 2 para o RSA e igual a 4 para a EN1998-1 unitário). Com um coeficiente igual a 2 para o RSA e EN1998-1 a figura devia ser como aqui indicado
259 – linha 3		Os vãos adoptados foram de 80m e 120m...	Os vãos adoptados foram de 80m e 130m...
282 – linha 9		...altura variável de 3,05m a 7,45maltura variável de 3,95m a 7,45m ...
327	Figura 4.167	No eixo das ordenadas onde está: Esbelteza do tabuleiro	No eixo das ordenadas deve estar: Altura do tabuleiro (m)
601 - linha 10		$v_{Rd} = (1,85+0+2+0,8) = 4,65$ MPa	$v_{Rd} = (0,62+0+0,16+0,08) = 0,86$ MPa
764 – linha 12		F (kN)	F (N)